

EG Peter-Jordan-Strasse 145

Kostenschätzung Fenstertausch

Nordseite: Reparatur

Ost-, Süd-, Westseite Austausch

Haus	Top	Fe Nr.	GE	Fassade	Größe		Flügel	Ecke	Bemerkung	Kostenschätzung Austausch 2026					Kostenschätzung Reparatur 2026													
					Breite	Höhe				Fe 1	Eckst.	Fe 2	Deckl. Au + i	Summe	Flügel Service		Maler		Glas 1,1		Flügel neu		Stockstück tauschen		Flügelfries tauschen		Dichtung	
													70,20		Zä	Preis	Zä	Preis	Zä	Preis	Zä	Preis	Zä	Preis	Zä	Preis	Zä	Preis

1	3	1	EG	Süd	1230 + 230	1490	Dk/fix	Eck	Parapetmauer Wasserschäden	1 922,40	302,40	972,00	415,58	3 612,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		2	EG	Süd	2740 + 270	1500	Dk/D/D/fix	Eck		4 078,52	302,40	972,00	455,65	5 808,57		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		3	EG	Süd	2440	2780	Hebe/fix/Kipp			5 128,10			732,89	5 860,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4	EG	Süd	1230 + 230	1490	Dk/fix	Eck		1 922,40	302,40	972,00	415,58	3 612,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		5	EG	Süd	1960	1500	D/Dk			2 916,00			485,78	3 401,78		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		6	EG	West	1230 + 740	1490	Dk/D	Eck	Parapetmauer Wasserschäden; Sperre	1 922,40	302,40	1 566,00	487,19	4 277,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		7	EG	West	1230 + 740	1490	Dk/D	Eck	Parapetmauer Wasserschäden; Sperre	1 922,40	302,40	1 566,00	487,19	4 277,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		8	EG	Nord	1230 + 230	1490	Dk/fix	Eck	Flügel durchgebogen					0,00	1,00	40,00	8,00	800,00	1,42	355,00	1,00	800,00		0,00		0,00	5,06	101,20
		9	EG	Nord	1450	620	Kipp							0,00	1,00	40,00	6,00	600,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3,74	74,80
		10	EG	Nord	1450	1490	Dk							0,00	1,00	40,00	8,00	800,00	1,61	402,50		0,00		0,00		0,00	5,48	109,60
		11	EG	Nord	1740 + 230	1490	Dk/D/fix	Eck						0,00	2,00	80,00	16,00	1 600,00	2,35	587,50		0,00		0,00		0,00	8,48	169,60
		12	EG	Nord	440	1490	Dk							0,00	1,00	40,00	5,00	500,00	0,50	125,00		0,00		0,00		0,00	4,00	80,00